


# BALANCE DE POCHE

## Série DS1K0.1



Balance de poche de précision. Très pratique pour les opérations de pesage où la mobilité est nécessaire. La balance est intégrée dans un boîtier en ABS très robuste.



Thank you for purchasing the digital scales. Please read all operating instructions carefully before use. This electronic scale is a precision instrument. With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service. - Pls use the high quality AAA batteries only.

### 1. Operation

Place scale on a horizontal flat surface.  
1. Press ON/OFF key to turn on the scale.  
2. Wait until "0.0" is displayed.  
3. Put the object(s) on the weighing platform.  
4. Using the MODE key, you can switch between the units

### 2. Tare Weighing

1. Turn on scale as described above.  
2. Place the "tare item" on the platform.  
3. Press TARE and wait until "0.0" is displayed.  
4. Add the "net-weight-item"

### 3. Calibration

Turn the scale on by pressing the ON/OFF key, wait for the display to show "0.0" or "0.00", then press and hold the CAL key until the display show "CAL", then release, press the CAL key again, the display will flash "CAL", followed by the required calibration weight. Place the required calibration weight on the center of the platform, the display will show "PASS", then return to normal weighting mode. Calibration is complete.

Repeat this process if something was going wrong.

Please check the availability of weights at the store you bought your scale from.

## CARACTÉRISTIQUES

- Affichage LCD rétro-éclairé
- Autonomie 150 heures
- Boîtier en ABS
- Alimentation : 2 piles AAA
- Température d'utilisation : +5°C à +35°C

## FONCTIONS

- Brut / Tare / Net
- Tare manuelle
- Auto-Off

PILE



UNIT



TARE



GARANTIE

1  
an

Référence

DS1K0.1

Portée  
(en g)

1000

Précision  
(en g)

0,1

Plateau  
(en mm)

73 \* 76